

Viscosímetro Analógico

O viscosímetro original que estabeleceu o padrão mundial

- Fácil ajuste de velocidade
- Acionamento eletrônico, tornando a operação mais silenciosa e confiável
- Tela analógica
 - Exibe a porcentagem de torque
 - Use a tabela de fatores para converter a leitura para centipoise
- Simples de usar e configurar
- Garantia limitada de 1 ano
- Precisão: $\pm 1,0\%$ da faixa
- Reprodutibilidade: $\pm 0,2\%$

O que está incluído?

- Instrumento
- 6 spindles (RV/HA/HB) ou 4 spindles (LV)
- Suporte de spindle*
- Suporte para laboratório (modelo G)
- Case de transporte

*Não se aplica aos modelos de torque HA ou HB.



Fácil ajuste de velocidade e controle liga/desliga



Acessórios opcionais

- Padrões de viscosidade
- Spindle RV/HA/HB-1
- Suporte de laboratório de ação rápida
- Banho termostático
- Adaptador para pequenas amostras
- Adaptador UL
- Thermosel
- Adaptador espiral
- Adaptador DIN
- Links de conexão/extensão rápida
- Spindles de palhetas

FAIXA DE VISCOSIDADE cP (mPa·s)			VELOCIDADE	
MODELO	Mín.	Máx.	RPM	Número de incrementos
LVT	1†	2 M	0,3-60	8
RVT	100††	8 M	0,5-100	10
HAT	200††	16 M	0,5-100	10
HBT	800††	64 M	0,5-100	10

†É possível alcançar 1 cP com o acessório adaptador UL e 15 cP com LV com spindles-padrão. †† A viscosidade mínima é atingida com o spindle RV/HA/HB opcional.
M = 1 milhão cP = centipoise mPa·s = milipascal·segundos